

nativer MacPro3,1 OpenCore 0.6.5, Soundprobleme unter Mojave, Catalina und Big Sur

Beitrag von „buli“ vom 3. März 2021, 16:49

Sehr spannend und offenbar seit ihr da mit dem MacPro3,1 nativ oder mit OC schon deutlich weiter als ich. Ich wäre sehr daran interessiert diesen OC EFI zu bekommen 😊 Meiner hat mir bisher leider nicht ermöglicht BS zu booten. Hab immer eine KP die offenbar von den CPU's kommt.

KP Bericht hängt an...

Hab erst versucht mit der Big Mac Methode zum Ziel zu kommen. Leider bin ich damit nicht weiter gekommen. Hab dann mit OC versucht bisher leider ohne Erfolg...

Würde liebend gerne den EFI Folder von [Henninges](#) ausprobieren 😊

Weiterhin frohes Fummeln...

Gruss Buli