

# **Clover 5122 Auto-Bootreihenfolge nach Bios update ist Schrott**

**Beitrag von „Accu“ vom 4. März 2021, 08:56**

Hat leider alles nix gebracht. Der Haken bei "Debug" ist raus. USB Legacy Support ist ON.

Ich schalte den Rechner ein und das Clover Menü mit einem Eintrag "boot macos from macos" kommt. Allerdings kein Countdown, der den Eintrag automatisch startet. D.h. ich muss jetzt jedesmal das USB Keyboard anhängen und ENTER drücken dass es weiter geht.