

gigabyte X570 Aorus Master - Mic / Line in leider stumm

Beitrag von „astern“ vom 4. März 2021, 22:34

guten Tag, AppleALC liefert Ton, die Eingänge sind allerdings stumm.

Eingangspfade (mit alc-verb abgefragt und in Übereinstimmung mit cat /proc/asound/card1/codec#0) :

(0x19 <- 0x22 <- 0x09 & 0x1a <- 0x23 <- 0x08)

die Lautstärkeinstellungen der "System Config -> Ton" ändern die Einstellungen und lassen sich verifizieren mittels

Code

1. alc-verb <node> GET_AMP_GAIN_MUTE 0 # right input
2. alc-verb <node> GET_AMP_GAIN_MUTE 0x2000 # left input

was mit alc-verb nicht ändern lässt : die boost Einstellung der drei pin complex widgets 0x18 , 0x19 & 0x1a

Getestet mit aktuellem Big Sur 11.2.2 & OC 0.6.8 - bitte um Hilfe!

[siehe auch](#)

Danke

A.