

# Hackintosh bootet nicht mehr

**Beitrag von „wellini“ vom 5. März 2021, 08:08**

Moin,

hier meine EFI für BS Seriennr. muss neu gemacht werden. Es ist Clover 5130 ob Videoschnitt mit der GT710 geht kann ich nicht sagen, hab ich noch nicht ausprobiert. Desweiteren gehen die USB3 noch nicht.

Gruß