

In Arbeit

[BAU-TAGEBUCH] HP ENVY X360 - i5 10210U - 16 GB RAM - 1 TB Samsung 970 EVO - BCM94360NG - Intel UHD 630

Beitrag von „Michael1965“ vom 5. März 2021, 13:55

OK danke ich mache es nochmal

Es tut sich leider gar nicht, kein grün oder rot, es tut sich nix,

kann es sein das der kext vom UHD 630 kein HDMI zulässt? ist so mein Gedanke.

Habe mal das Datenblatt vom Laptop hochgeladen. Hätte ja sein können das da eine 2. Grafikkarte drin ist, ist aber nicht so.