

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 5. März 2021, 18:02

OK. Komisch. An allen echten Apple Geräten laufen sie einwandfrei. Nur am Hack nicht. Das 2.4GHz WiFi kann ich leider noch nicht ganz abschalten, weil noch ein Gerät im Haus rumfliegt, welches kein AC kann.

Edit:

OK, Problem gelöst. Es saß vor dem Bildschirm. 🚫🤪

Ich hatte versucht sie als normales Bluetooth Gerät zu verbinden (weißes Blinken), statt über die Standardverbindungsart (grünes Licht). 🚫🤪