

10.13 und Installation auf Acer Aspire 5750G (SSD)

Beitrag von „Driver“ vom 6. März 2021, 15:04

Hallo liebe Leute,

nachdem ich nun auch hier im Forum bereits fleissig gesucht habe und trotzdem noch nicht fündig geworden bin, hoffe ich, dass Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Ich habe auf dem Notebook inzwischen erfolgreich High Sierra installiert bekommen, auch Clover in der neuesten Version installiert und mich nun dem Thema Audio gewidmet. Hier scheitere ich seit 2 Tagen.

Egal, was ich mache, "kein Audiogerät gefunden" ist immer wieder die Antwort auf meine Aktionen.

Leider kann ich keine genaue Angabe machen, welche Soundcard hier verbaut wurde. Im Clover wird sie als "Intel 6 Series HD Audio {8086|1C20}" ausgewiesen. Wenn ich dann den darunter liegenden Punkt "Boot-Sound" anschau, meint er, es handle sich um eine "Realtek ALC269". Wenn ich hier die Volume auf 0099 setze und dann mit F7 teste, höre ich auch den Start-Sound.

Unter High Sierra jedoch bekomme ich das nicht angesprochen.

Der aktuellste HDA ist installiert, ebenso der AppleALC.

Gibt's unter Euch jemanden, der mir hier noch behilflich sein kann?

ich würde mich sehr, sehr freuen!

Gruss

Driver