

MacBook Air Softwareupdate schief gelaufen.

Beitrag von „RenStad“ vom 7. März 2021, 12:45

[jochenboe](#) völlig richtig, funktioniert auch beim MacBook Air nicht anders. CMD+Alt+P+R allerdings nicht vor dem Einschalten, sondern kurz danach (sobald Startsound ertönt). Falls kein Startsound - ca. 1 Sekunde nach dem Einschalten. Macht sich allein ein bisschen blöd, aber geht.

EDIT:

Das Gerät sollte danach neu starten.