

Lenovo U430p 10.15.7

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. März 2021, 15:53

ACPIBatteryManager.kext deaktivieren. Kann zu Konflikten mit SMCBatteryManager.kext führen.

Batterie-Anzeige muss man Patchen, das macht man nicht mal eben nebenbei:

[\[Guide\] Laptop Batterie Anzeige mit ACPI Hotpaches fixen](#)