

Bildschirm Standby/Black Screen bei einem von 4 Boots

Beitrag von „hackmac004“ vom 9. März 2021, 00:46

Das geht dann nicht mehr. Es würde dir auch nicht wirklich einen performance Schub geben soweit ich das mal gelesen habe. Dafür funktioniert so DRM. Mit iMac19,1 kannst du die iGPU headless betreiben, aber DRM funktioniert dann nicht mehr.

Falls du gerade noch nicht so viele Programme installiert hast, die eine Registrierung bedürfen, könntest du die SN neu generieren. Ich hab das mal ohne neue SN gemacht und alles funktionierte noch wunderbar. Ist also nicht unbedingt zwingend erforderlich würde ich sagen.

Im OC release Paket gibt es unter Utilities macSerial. Wenn du das mal ausführst was zeigt er dir dann momentan an?

Falls du eine USBport.kext verwendest, müsstest du die auch neu erstellen, da der SMBIOS in die kext eingetragen ist und bei veränderungen greift sie dann nicht mehr.