

USB2 Controller "EH02" fehlt

Beitrag von „apfelnico“ vom 9. März 2021, 18:35

[Zitat von Wolle62](#)

Das witzige: Alle Ports laufen unter "EH01" !! Es gibt nach wie vor kein "EH02"

Das muss auch nicht. Oftmals sind die ACPI und speziell auch DSDT allgemein für eine komplette Plattform ausgelegt und unterscheiden sich - wenn überhaupt - nur in wenigen Details. Es ist also ein Device "EHC2" (vor dem ACPI-Rename) in der ACPI beschrieben, existieren oder Ports anbieten muss es deshalb noch lange nicht.