

# USB2 Controller "EH02" fehlt

Beitrag von „Wolle62“ vom 9. März 2021, 18:43

Ok danke!,

Das andere Problem ist SMBIOS abhängig.

iMac 15,1 > com.apple.displaypolicyd. alle 10s in der Konsole

iMac 14,4 > com.apple.wifi.WifiAgent alle 10s in der Konsole

Welche SMBIOS sollte ich für Haswell mit IGPU Solo an HDMI Monitor nehmen?