

Latitude E6230, i5-3320M - Hilfe bei Opencore benötigt

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 10. März 2021, 14:54

Nicht CMOS Reset, sondern NVRAM Reset. Findest du im OC Bootpicker.