

# **NUC8i5BEK - Crucial 2x16GB DDR4 2400 - 500 GB Evo Plus M.2 (- dual-boot?)**

**Beitrag von „demianovics“ vom 10. März 2021, 20:27**

Hey [Leggalucci](#) bzw. [Jono](#) ,

ich habe eben mal mein EFI gemounted und die OC/Kext/intlwm.kext durch AirportItlwm\_v1.2.0\_stable\_BigSur.kext von <https://github.com/OpenIntelWi...itlwm/releases/tag/v1.2.0> ersetzt. Also die alte umbenannt, und die neue mit dem namen der alten dort hin gelegt.

Nach dem Neustart kam ein Alert mit "intlwm funktioniert nicht" (sinngemäß).

Könnte ihr mir sagen was ich falsch mache? Danke und Grüße