

Feintuning am Haswell PC

Beitrag von „griven“ vom 11. März 2021, 12:39

Sleep scheint auf der Z87/Z97 Plattform generell eine eher knifflige Angelegenheit zu sein ich schlage mich auf meinem ASROCK Z97Pro4 damit auch seit geraumer Zeit rum und komme dabei auf keinen grünen Zweig. Das ASROCK geht zwar augenscheinlich in den Ruhezustand und verharrt dort auch für 1-2 Sekunden anschließend springt es kurz wieder an (Lüfter drehen an) geht wieder aus und macht dann einen Reset und bootet neu warum und wieso kann ich mir nicht erklären. Das Error Log ist leer sprich da findet sich rein gar nichts drin und vom Gefühl her schließe ich RTC Probleme auch eher aus (habe hier die gesamte RTCMemoryFixUp Orgie durch ohne Änderung am Verhalten). Irgendwas scheint bei den Dingern im ACPI gehörig verbogen zu sein nur was?