

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 12. März 2021, 13:46

[Blackninja_1985](#) Denke schon, allerdings weiß ich nicht, ob es einen Unterschied macht, ob das Kabel am F_USB1 oder F_USB2 hängt. Aber ihr sagt ja, dass es 2 Ports sind, die sich denselben Header teilen - von daher wird es wohl in beiden Fällen HS02 sein.

Hol Dir doch sonst einfach von den Pots außen mit nem Adapter die Verbindung. Sind ja Genug Ports da.

[seere](#) Mit XHCIPortLimit Quirk oder wie?