

Mein Monitor wacht hin und wieder bei Hochfahren nicht auf

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. März 2021, 18:06

Klar kannst dann auch die Kexte löschen wenn die nicht nutzt.

Bezüglich Thunderbolt muss ich allerdings passen. Mein NUC daher kann ich dir da nicht wirklich weiterhelfen. Das Thema ist auch recht komplex.

<https://osy.gitbook.io/hac-min...details/thunderbolt-3-fix>