

probleme mit LincPlusLaptop i3 5005U [und schlechte laune]

Beitrag von „griven“ vom 15. März 2021, 20:39

[gerox](#) sehe ich das richtig das es sich bei dem Gerät um ein Kaby Lake handelt (HD620) zumindest leite ich das von den PCI Devices so ab? Ich frage deshalb weil Du weiter vorne Broadwell (HD5500) erwähnt hattest...