## **Sleep Probleme 11.2.3**

## Beitrag von "blaze1984" vom 17. März 2021, 04:22

Also habe jetzt die letzten Stunden damit verbracht den kext zu bauen, und scheitere kläglich.

Ich bekomme nicht mal die Liste ans laufen wo die ports im hackingtool angezeigt werden sollen.

Ich erkläre mal wie ich vorgegangen bin.

Ich habe mir den aktuellsten USBInjectAll.kext von hier runtergrladen.

https://github.com/Sniki/OS-X-USB-Inject-All/releases

Kopiere diesen in den EFI Ordner kext.

Habe die anderen kexte wie zb: XLNCUSBFix.kext und GenericUSBXHCI.kext aus dem kext Ordner gelöscht.

Danach öffne ich mit propertree die config.plist und mache einen snapshot und klicke auf safe.

Starte den PC neu und hier endet auch schon der Spaß, keine Maus zum bedienen verfügbar.

Habe ein mal den GenericUSBXHCI.kext drinnen gelassen und konnte die Maus benutzen, und im hackingtool in der oberen Hälfte die USB 3.0 Etron gesehen irgendwas mit Apple und natürlich die alten wie auf meinem Screenshot zu sehen waren.

Aber im unteren Bereich vom hackingtool nada keine liste der aktuellen usb Ports.

Was mache ich falsch?

Liegt es vielleicht an meinem SMBIOS ? Das die Auflistung im hackingtool nichts anzeigt benutze zurzeit MacPro1.1

Hier nochmal das Mainboard um das es geht drauf steckt ein AMD FX6300.

https://www.gigabyte.com/de/Mo...rd/GA-990XA-UD3-rev-30#ov

**Gute Nacht** 

LG blaze1984