

# **GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PPro 1.1**

**Beitrag von „Jono“ vom 17. März 2021, 07:35**

Hackintool nehmen und die USBPorts.Kext erstellen bzw Ports neu mappen. Solltest du sowieso machen, egal welches SMBIOS benutzt wird. Danach fliegt der USBInjectAll raus