

## Sleep Probleme 11.2.3

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. März 2021, 07:50**

Das mit dem AMD System macht es mir schwer dir zu helfen. Ich habe nicht ein AMD System und damit null Erfahrung.

Wir können es aber trotzdem mal versuchen.

So viel wie ich mitgelesen habe bei AMD Systemen ist der Kext GenericUSBXHCI.kext veraltet. Der Kext XLNCUSBFix.kext ist aber Voraussetzung für ein AMD System damit USB funktioniert.

[USBInjectAll](#) würde ich das original von @RehabMan verwenden. Hatte es auch schon das die überarbeitete Variante gar nichts macht dagegen der alte Kext 1A funktioniert.

In der config.plist Kernel > Quirks > XhciPortLimit auf Yes stellen.

Mit obigen Einstellungen sollten jetzt im Hackintool alle deine USB-Ports sichtbar sein.

Zum editieren der config.plist würde ich dieses Programm verwenden.

[PlistEDPlus Plist-Datei Editor Open Source](#)