

GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRO 1.1

Beitrag von „Wolfe“ vom 17. März 2021, 10:40

Wenn die usb-ports unter imac15,1 alle gut erkannt werden, unter imacpro1,1 jedoch nicht, dann vermute ich das Problem bei den Controllern: ehc1 und ehc2 renames machen hier vielleicht den Unterschied. In Clover werden die unter acpi geregelt, glaube ich. Gibt es bei dir einen aussagekräftigen Eintrag zu xhc1? Hat er ausreichend Strom?