

GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRO 1.1

Beitrag von „G.com“ vom 17. März 2021, 12:10

Entschuldigung [anonymous_writer](#) Ich bin derzeit noch unter Clover. Das bei Dir ist OC, oder?

Hier sieht man dann, wie die Darstellung im Systembericht unter 1.1 ist.

Der Hub ist nicht da.

