

Ryzentosh macht komische Probleme an den USB ports

Beitrag von „el_loco“ vom 19. März 2021, 12:37

Hey

Von den Problemen bei den 500er Chipsätzen habe ich auch gehört. AMD hat einen "Fix" dafür raus gebracht, der bald als [BIOS Update](#) kommen soll. Das wäre eine Möglichkeit, die andere wäre, evtl "Resizable BAR " AN/AUS? Vielleicht mag OSX diese Funktion nicht, sollte sie denn angeschaltet sein (kann ich gerade nicht nachschauen, da der Ryzentosh wo anders steht).

Ich/Wir haben aber prinzipiell keine Probleme mit Verbindungsabbrüchen, sondern eher damit, dass Bestimmte Funktionen am USB Port nicht laufen (Vermutung) da die Kamera's erkannt werden am USB Port, aber nur im "SYNC Mode"