

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 21. März 2021, 08:51

Also ich habe mit AppleALC keine derartigen Probleme.

Das Display ist unter anderem folgendes:

LTN140KT13-301

und ja BigSur braucht gefühlt etwas länger.

kann aber mit der von mir verwendeten OC 0.6.4 zu tun haben.

Habe mich nicht mehr mit Updates beschäftigt.