

UHD 630 ruckelt

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. März 2021, 20:29

Keine wirkliche Idee warum das so ist. Eventuell hilft der Whatevergreen Bootparameter "-cdfon" oder alternativ in den Properties den Parameter "enable-hdmi20" mit dem Wert "01000000" ergänzen.