

Mein Thunderbold3 wird nicht erkannt?

Beitrag von „RizziCR“ vom 22. März 2021, 00:35

Probier mal die Audiokarte vor dem Boot schon zu Verbinden. Evtl. funktioniert HotPlug bei dir nicht. Gibt dazu aber glaube ich auch ne Kext. Bin aber auch gerade erst neu im Thema TB3