

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 24. März 2021, 07:26

Von einer 3090 FE sollte man die Finger lassen, extremes Spulenfiepen nach kurzer Zeit, von Manli würde ich abraten, die verbauen POSCAP Kondensator statt MLCCs und bei Zotac muss man schauen ob es die erste oder zweite Generation ist, die erste hatte auch nur POSCAPs.

MSI und ASUS mit 3x100 mm Lüfter, kann man wirklich empfehlen.