

B550 E-Gaming | Ryzen9 3900X | macOS Installation will nicht funktionieren

Beitrag von „Dome227“ vom 25. März 2021, 11:01

[Zitat von maexxx](#)

Hab's jetzt nochmal probiert aber er läuft leider nicht durch



An exakt dieser Stelle hänge ich bei meiner Installation auch fest...

Habe mal den Verbose Mode in der config.plist deaktiviert - dann benötigt es beim Bootvorgang Ewigkeiten (ca. 3/4 Stunde) bis der Balken unter dem Apple Logo in der Mitte ist. Anschließend passiert nichts mehr, auch wenn ich den PC einfach 2 Stunden laufen lasse.

Sollte eigentlich nicht normal sein, oder?

- MSI B550 MAG TOMAHAWK
- AMD Ryzen 9 3900X
- AMD RX5700XT von PowerColor