

Nvidia Web driver funktioniert nicht High Sierra

Beitrag von „MarcoBro“ vom 26. März 2021, 19:30

Ich habe einen Intel core i5 7500 Prozessor 16 GB Ddr4 RAM und eine gtx 970 mit 4gb

Ich habe auf dieses System Mac OS high Sierra installiert und es lässt sich auch booten doch egal was ich probiere bei about this Mac zeigt er mir an ich hätte nur eine 7mb Grafikkarte. Mein zweiter Monitor wird auch nicht erkannt. Wenn ich nach der web driver installation auf Neustart drücke wählt Mac OS einfach wieder seinen Standart Video Treiber aus und ignoriert den Web driver. Ich benutze opencore.