

10980XE Temperaturen unter Vollast

Beitrag von „CMMChris“ vom 28. März 2021, 23:52

All-Core Turbo ist nicht das Problem, das kannst du schon aktiv lassen. Man muss aber zwingend an der Spannung spielen, denn auf Auto ist die jenseits von gut und böse. War bei meinem 8700K auch so. Von den LLC Einstellungen würde ich empfehlen die Finger zu lassen als Laie! Das kann nach hinten los gehen. Am besten auch keine fixe Spannung einstellen sondern per Voltage Offset die Spannung reduzieren.

[Zitat von PGC](#)

Was bedeutet bei dir "kühl" unter Vollast? Reden wir hier von 60-70 Grad?

Das kommt auf die Vollast an. Unter Cinebench würde ich behaupten dass 65 bis 80°C mit ner AIO gute Werte sind. Mit Prime95 darf es auch in den unteren 90er Bereich steigen.