

# **catalina post install**

**Beitrag von „G.com“ vom 30. März 2021, 01:57**

Das ist aber komisch, da der Atheros Kext drin ist. Oder hast Du den gelöscht? OK. Kannst mal die EFI 1 testen, da waren die Intel Treiber nicht drin. Ansonsten kannst Du die beiden Kexte auch in Clover. OC läuft wesentlich flüssiger und bootet schneller.

Ab hier musst Du mal etwas mit den Kexten spielen. IntelMausiEtherne ODER itwdlm+airpotitwdlm und wenn Du dann weißt, welche Konfiguration gut harmoniert, dann kann ich die OC fertig stellen. Teste das alles mal in Clover.

Für heute bin ich raus. Viel Spass und Erfolg.