HP Probook 450 G3 und Catalina

Beitrag von "marco-mh" vom 30. März 2021, 23:33

<u>griven</u> ich glaub in meinem EFI den ich hochgeladen habe war der RTCMemoryFixup.kext schon mit drinnen. Ich Versuch heute Abend aber mal die DSDT. Vielen Dank, ich meld mich.

Heute Morgen hatte ich wieder das Phänomen nass nur der externe Monitor ein Bild hatte und das interne Display nicht. Ich hatte nix geändert, nur das versehentlich von meiner alten Mojave Platte unter Clover gebootet hatte. Hatte dann aber beim Bootauswahlbildschirm abgebrochen und neu gestartet. vRam reset hatte ich mehrmals gemacht, hat nix geholfen. Hatte dann keine Zeit mehr und musste zur Arbeit.

EDIT 20:50

Ich hab es heute Abend nochmal versucht. Die beschriebenen Sachen von heute morgen sind geblieben. ich hab dann in der config die DSDT auf NO gesetzt und der ist gestartet.

das hatten wir ja beim letzten mal auch. da ging es dann aber nach nen paar mal booten.

Ich hab mal ne neue DSDT erstellt. vielleicht kannste du dir die nochmal angucken. und dann können wir ja mal versuchen den RTCMemoryFixup.kext einzufügen. der EFI ist noch der selbe von Seite 1. Der Kext lieht da schon mit drinnen und in der config ist er auch drinnen.

1

ich lad dir nochmal den aktuellen EFI hoch.

Die DSDT im EFI ist die neue. Die beiden DSDTs im ACPI Ordner sind die alten.

Besten Dank und Gruss Marco