

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 30. März 2021, 16:43

Hallo zusammen,

ich hätte nochmal eine Frage zu meiner Rx 580. Und zwar habe ich jetzt nochmal die Grafikkarte versucht zum laufen zu bekommen. Ich habe jetzt Herausgefunden das sie in Windows nach der Treiberinstallation kein Bild mehr im Windows gibt (im Bios schon) sobald ich den Treiber mit der DDU deinstalliert habe hat die Grafikkarte funktioniert konnte aber natürlich nicht ansatzweise die volle Leistung ausspielen.

Nun wollte ich euch Fragen ob es da noch irgendwelche Lösungsvorschläge gibt? Das wichtigste wäre das sie in MacOS funktioniert. In Windows Brauche ich die nicht.

Ich würde mich freuen wenn mir jemand Weiterhelfen kann. Und vielen Dank schonmal im Voraus.