

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 1. April 2021, 09:53

[mitchde](#) erstmal danke für deine sehr ausführlichen Antwort! Nur leider bin ich in dem Thema nicht ganz so weit drin heißt das jetzt das ich bevor ich die die Karte nutzen kann erst die Mac Amd Treibee installieren muss?

Auf jeden Fall wenn ich versucht habe MacOS über die RX580 zu starten spring er auf den Videoausgang der IGpu und die Grafikkarte wird in MacOS weder als PCIE Gerät noch als Grafikausgang erkannt...

Edit:

Wo würde ich denn mal das Original Bios der Grafikkarte (MSI RX 580 Armor OC) am besten her bekommen?