

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 31. März 2021, 17:44

Erdenwind Inc. Erst mal vielen dank für die antwort. Ich verstehe nicht so ganz was ich dagegen unternehmen kann. Finde es sehr komisch das es unter windows funkt beim neustart im mac auch aber so bald der rechner aus ist direkt mac gestartet wird uad wieder verschwindet.

Gibt es dafür den keine andere lösung. Vielen dank auf jeden fall für deine mühen