

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „Kaiborg“ vom 2. April 2021, 18:34

Nach wie vor: an die beiden doppelten USB Ports gelb und blau (bin etwas farbenblind 😊 )  
kann ich 2.0 und 3.0 er Sticks einstecken, ohne Reaktion...

So kann ich ja nicht mappen.

[BIOS Settings](#) zum 10x verglichen, passen.

Hier ein Bild, die 4 rot umrandeten sagen keinen Pieps...

