

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „Kaiborg“ vom 2. April 2021, 19:25

Bedankt, nun fehlt nur noch die Lösung 😊

Rolle rückwärts!

Sie gehen nun auch unter Win10 nicht mehr!

Nun bin ich baff...

Hatte zuerst Win10 eingerichtet, dazu die hinteren Ports genommen.

Dann MacOS, hinten funktionierte nichts.

Nun gehen sie auch unter Win nicht mehr... !?!

Einzigste Änderung war einsetzen der Fenvi T919 Karte,

dieue hat ja nun auch noch einen internen USB Connector belegt.

Ich habe hier mal einen andern, den rechts daneben, probiert.

Läuft leider auch nicht ...