

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 3. April 2021, 15:39

Also was ich jetzt gemacht habe ist .

Clover aufgemacht das ganze gemounted den Ordner geöffnet und die beschriebenen schritte ausgeführt.

"wie zu Anfang steht immer noch beim herunterfahren und starten des Rechners no devices found"

ich weiß jetzt nicht ob ich beim mounten i-was eventuell falsch gemacht habe. Wie gesagt Clover auf in Clover den Ordner geöffnet eine Partei ersetzt und die andere da zugefügt.

Hinzu kommt jetzt das problem das der warmstart auch nicht mehr funkt

Nach dem ich die ssdt-TBT.aml rausgenommen habe geht der Warmstart gott sei dank wieder

[apfelnico](#)