

Erledigt

Dell XPS 13 9343 Finetuning

Beitrag von „Raptortosh“ vom 3. April 2021, 09:12

[Basti Wolf](#)

Wie sieht es unter "Systembericht" aus? Das finde ich komisch:



Das hier der Prozessor, Mac-Modell und SN nicht richtig sind, könnte durch Fehlerhafte SMBios-Injection vorkommen. Kenne sowas von HP-Hardware..