

Ständiger Einleseversuch durch DVD-Laufwerke

Beitrag von „atl“ vom 7. April 2021, 15:23

[Zitat von Planschili](#)

Aber eine separate Setting für die Laufwerke bzw. für den SATA Bus gibt es nicht.

Soll heißen, dass es den Punkt in den Energieeinstellungen von den Systemeinstellungen bei dir nicht gibt? Leider ist deine Formulierung, was das betrifft, etwas unklar. Wenn es die nicht gibt, dann scheint vermutlich etwas an der Powermanagementkonfiguration des Systems nicht zu passen. Denn die Option gibt es selbst bei Systemen, die Seitens Apple nur mit SSD geliefert werden.