

# Boot Probleme High Sierra, Z490 Gaming Plus i5 10600K

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 8. April 2021, 20:49

Genau, zwei Probleme:

i5 10600K benötigt mindesten Catalina besser BigSur.

GTX 1080 Support endet bei High Sierra.

