

Neuling sucht Starthilfe für OpenCore

Beitrag von „BluebirdHH“ vom 9. April 2021, 17:26

Moin,

ich müsste jetzt noch einmal nachfragen bzgl. Bluetooth. Ich habe jetzt endlich den M.2-Adapter (das flexible Teil mit Kabelverlängerung) für meine Apple **BCM94360CD** bekommen und alles zusammen in den HP Prodesk eingebaut. WLAN läuft problemlos und der ac-Standard wird auch angezeigt. Nur Bluetooth erscheint gar nicht. Ich habe im BIOS für den M.2 Slot auch USB Power eingeschaltet. Ich habe zwei Antennen angeschlossen, eine an J0 und die andere an J3. J3 müsste der BT Anschluss sein.

Bin ratlos... 

VG Ralf