


# Catalina stick nicht bootable --- i7-8700k, 1080ti, asrock z370 extreme 4, wd 500gb m2

Beitrag von „hackmac004“ vom 10. April 2021, 22:58

Gut, den Stick läßt du jetzt so. Alle folgenden Änderung machst du jetzt bitte nur an der Platten EFI. Falls die Änderungen Probleme verursachen, nutzt du dann erst wieder Stick um ins System zurück zu kommen.

Füge diese bootarg hinzu igfxonln=1

und versuch einen Start mit diesen Einstellungen.



The screenshot shows a list of boot arguments in a dictionary format. The 'PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)' entry is highlighted in blue. The entries are:

Path	Type	Value
- DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
- Add	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
~ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 07009B3E
device-id	Daten	4 Bytes: 923E0000
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
> Delete	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare