

Neuling sucht Starthilfe für OpenCore

Beitrag von „griven“ vom 11. April 2021, 00:43

Ich denke auch ein sauberer Neustart mit einer aktuellen OC Version wäre vermutlich eine gute Idee zudem solltest Du dann dringend auch die USB Ports korrekt definieren (-> Stichwort Hackintool) wobei für den Anfang vermutlich auch der Portlimit Patch schon mal helfen wird (Quirk in der OC Config unter Kernel->Quirks).