

In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 11. April 2021, 18:07

ist sie, und stimmt mit der im ioreg angezeigten überein. ist wohl eher doch nicht der fehler, oder?

grmpfff...

oder muss man eine andere edid einbauen, z.b. eine von einem unter macos funktionierenden display? sorry, aber das thema hatte ich noch nicht wirklich.