

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Mieze“ vom 11. April 2021, 19:58

[Teddy07](#) Scheint so, als ob die Geräte über den HID-Proxy der Karte betrieben werden. Schau mal nach, ob der USB-Port für Bluetooth als interner Port gemapped ist?