

OpenCore Boot Stick wird vom Bios nicht erkannt (Dell OptiPlex 790)

Beitrag von „zLeqitEclipse“ vom 13. April 2021, 11:17

Hi, sobald ich zuhause bin werde ich dies dierekt versuchen!

EDIT: Also ich habe es geschafft von dem Stick den ich für das EFI angelegt habe zu booten, allerdings kann ich nicht im OpenCore boot menu den macOS installer vom anderen stick auswählen.

Auf der offiziellen troubleshooting page von OC habe ich auch versucht es zu fixen, hat aber leider nicht geklappt.