

In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „xMoon“ vom 13. April 2021, 12:37

Soll ich vielleicht direkt die ältere OC Version benutzen?

Edit: Die configs habe ich verglichen, alle bei den beiden configs vorhandenen Einstellungen habe ich gleichgestellt, trotzdem habe ich einen Blackscreen. Wenn ich die Deviceproperties auf eine nicht kompatible platform id verändere, bootet der Laptop, zeigt auch ein Bild, hat aber keine Grafikbeschleunigung. 😞