

Boot Performance Boost NVMe WD SN750 vs NVMe Samsung EVO 970 PLUS

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. April 2021, 14:23

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Kann ich leider so nicht stehen lassen. Denke eher das der Rest deines Systems da mehr Schuld bei trägt. 90 Sek. sehr utopisch. Kann ich nicht bestätigen.

Deshalb schrieb ich ja auch „kann man...“. Bei mir und einigen anderen Besitzern dieser SSD war das halt so, getestet mit einem sehr hohen Wert unter SetApfsTrimTimeout. Wenn man da -1 eingetragen hat, bekommt man davon nix mit. Bevor es SetApfsTrimTimeout gab, hat macOS trim nach 10 Sekunden mit einem Timeout abgebrochen. Mit der neuen WD Black bootet macOS jetzt übrigens sauflott.